

4.3 Analytische Methoden

4.3.1 Defektätzen

- Das Gefüge, d.h. die Art und Verteilung der Defekte und Phasen in einem Kristall, wird i.a. durch "**Anätzen**" sichtbar gemacht.
- Bis dazu ein eigener Modul verfügbar sein wird, bedienen wir uns des [entsprechende Moduls](#) des "[Defects](#)" [Hyperscripts](#).
 - Diesen Modul gibt es in etwas veralteter Form auch [auf Deutsch](#).
- Dann gibt es nicht diese Module zum Defektätzen in weitesten Sinn:
 - [Etching Steel](#)
 - [Polishing surfaces](#)
 - [Etching silicon](#)
 - [\(Japanese\) sword polishing](#)