

Labor/Arbeitsbereich: **Nasslabor**

Tätigkeit: **Porenätzung**



Nitro- und Universalverdünner

Lösin 100
(Xylol, Naphtha, Toluol, Butanol, Aceton,)




Gefahren für Mensch und Umwelt

- Leichtentzündlich
- Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei der Berührung mit der Haut.
- Reizt die Haut
- Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken zu Lungenschädigung führen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen!
- Dämpfe / Aerosol nicht einatmen
- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett oder Betriebsanweisung vorzeigen)
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.



Handschutz:

Ultranitril 492

Augenschutz:

Korbbrille

Körperschutz:

Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen



☎ **Feuerwehr 0 / 112**

Verhalten im Gefahrfall

☎ **Rettungsdienst 0 / 19222**



Geeignete Feuerlöscher: CO₂, Wasser (Sprühnebel) ungeeignet Wasserstahl

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise:

Bei Bewusstlosen keine Verabreichungen über den Mund

nach Einatmen:

Frischluftzufuhr

nach Hautkontakt:

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen

nach Augenkontakt:

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit Wasser spülen, ärztlichen Rat einholen!

nach Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten! Mund mit reichlich Wasser ausspülen und nachtrinken. Sofort Arzt konsultieren!

Sachgerechte Entsorgung

Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen (Kontakt : Rath).

Unterschrift der zuständigen Leitung: