

Labor/Arbeitsbereich: **Nasslabor**

Tätigkeit: **Poren Ätzung**



Salpetersäure (3 %ig)

(Nital)

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Leichtentzündlich

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Behälter dicht geschlossen halten
- Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen!

	Augenschutz:	Korbbrille	
	Handschutz:	Handschuhe (Ultranitril 492)	
	Atemschutz:		
	Hautschutz:		

Feuerwehr 0 / 112

Verhalten im Gefahrfall

Rettungsdienst 0 / 19222



Geeignete Löschmittel: Pulver, Wasser, CO₂

Eindringen in Gewässer, Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Erste Hilfe

Ersthelfer: Laborpersonal

	Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich Wasser spülen
	Nach Hautkontakt:	Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen
	Nach Einatmen:	Frischlucht, Arzt hinzuziehen
	Nach Verschlucken:	Arzt konsultieren
	Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidungsstücke sofort entfernen.
	Weiterer Hinweis:	

Sachgerechte Entsorgung

Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen

Unterschrift der zuständigen Leitung: