

Labor/Arbeitsbereich: **Nasslabor**

Tätigkeit: **Poren Ätzung**



Verdünnungsmittel, aromatenarm

Terpentin Ersatz 321

Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen und Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen und Haut reizen. Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit, Konzentrationsstörungen) möglich. kann Erbrechen, Rausch, Herzrhythmusstörungen, Nervenschaden, Leberschaden, Blutbildveränderungen hervorrufen. Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Eindringen in Boden und Gewässer vermeiden.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich. In schlecht gelüfteten Räumen nur mit Absaugung arbeiten. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offene Flamme. Kriechende Dämpfe können in großer Entfernung zu Entzündung führen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.



Augenschutz:

Korbbrille

Handschutz:

Handschuhe

Atemschutz:

Hautschutz:



 Feuerwehr 0/112

Verhalten im Gefahrfall

 Rettungsdienst 0 / 19222



Geeignetes Löschmittel: Wasser, Pulver, CO₂

Mit saugfähigem unbrennbarem Material aufnehmen und entsorgen.

Erste Hilfe

Ersthelfer: Laborpersonal



Nach Augenkontakt:

10 Min. mit gespreißten Augenlidern spülen; Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung entfernen; Mit Wasser und Seife waschen.

Nach Einatmen:

Frischluft!

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen, nichts zu trinken geben. Arzt hinzuziehen.

Nach Kleidungskontakt:

Weiterer Hinweis:

Sachgerechte Entsorgung

Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen

Unterschrift der zuständigen Leitung:
